



תושב/ת יקר/ה!

מוגש לך בזאת דו"ח שנתי לאיכות המים באור יהודה לשנת 2018

כחלק מהשירות לציבור הרינו מתכבדים למסור לתושבי אור יהודה ולצרכני המים של העיר אור יהודה דיווח של האיכות המים אשר סופקו בשנת 2018.

מקורות המים: כל צריכת המים באור יהודה מסופקת על ידי חברת מקורות, המזרימה מים מהקו המערבי הניזון מהמוביל הארצי ו/או מממתקני ההתפלה בדרום.

כמות המים: בשנת 2018 סופקו כ- 3,1 מיליון מ"ק מים לתושבים ולתעשייה.

בדיקת איכות המים מעוגנת ב- "תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) בדיקות בקטריאליות במערכת אספקת המים נעשות בנקודת דיגום מייצגות ברחבי העיר / מועצה (כל נקודה נבדקת במחזוריות בממוצע אחד לחודש). הדגימות נלקחות ע"י דוגם מוסמך, מנקודות דיגום שונות ברשת אספקת המים באור יהודה ונבדקו במעבדות משרד הבריאות.

החל משנת 2006, מתבצע דיגום לגילוי ריכוז המתכות (ברזל, נחושת, עופרת), בדיקת טריהלומתנים, פלואור ורמת העכירות במים המסופקים.

במקרים של קבלת "תוצאה חריגה" מתבצעת בדיקה חוזרת תוך 24 שעות.

- במידה והתוצאה תקינה, התוצאה החריגה אינה מתבטלת ועדין מתבטאת בעמודה של אחוז החריגה.
- במידה והתוצאה שוב אינה תקינה ננקטים אמצעים למניעת הספקת מים לצרכנים עד לקבלת תוצאות תקינות.

מספר תוצאות הבדיקות			מספר הבדיקות הבקטריולוגיות		
אחוז החריגות	*חריגות	תקינות	בוצעו בפועל	מתוכננות	ישוב
0.33	1	301	302	318	אור יהודה
מספר תוצאות הבדיקות			מספר הבדיקות הכימיות		
אחוז החריגות	*חריגות	תקינות	בוצעו בפועל	מתוכננות	ישוב
0	0	8	8	7	אור יהודה

*חריגות

ממצאים לאחר טיפול	הטיפול שבוצע	תיאור החריגה
תוצאה תקינה	16/4/2018 - בוצע בדיקה חוזרת	15/4/2018 חריגה בבדיקת קוליפורמים

מתוצאות הבדיקות עולה כי איכות

מי השתייה שסופקו באור יהודה בתקופה זו מהבחינה המיקרוביאלית והכימית, הינה טובה מאוד!